

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Щорса д. 6
3. Год постройки	1981
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	1294,4
7. Этажность	3
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	27
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	Удовлетворительно	
3	Балконы	Удовлетворительно	
4	Цоколь	Удовлетворительно	
5	Отмостка	Удовлетворительно	
6	Козырьки	Удовлетворительно	
7	Ступени	Удов. II кв. в зимний	

	Входные двери	1 шт. удовлетворительно	
9	Окна	шт 3 дерев	
10	Входы в подвал	Имастик	
11	Состояние подъезда:	закреты	
	Стены внутри	удовлетворительно	
	Потолок	удовлет	
		— " —	
1	Теплоснабжение	удовлетворительно	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворительно	
3	Горячее водоснабжение	удовлетворительно	
4	Канализация	удовлетворительно	
5	Вентиляция	хорошо	
6	Энергоснабжение	хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
ногоквартирного дома