

АКТ Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Щорса д.8
3. Год постройки	1989
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	1284,5
7. Этажность	3
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	27
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Бурговская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:		
3	Балконы	удовлетворит.	
4	Цоколь	удовлетворит.	
5	Отмостка	удовлетворит.	
6	Козырьки	уд. та еі разрушено	
7	Ступени	хорошее	
		хорошее	

	Входные двери	Дерево удов.	
9	Окна	пластик	
10	Входы в подвал	Закрыть	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворит	
	Стены внутри	Удовлетворен	
	Потолок	" " —	
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительное	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удов. состоят ельнее	
5	Вентиляция	хорошее	
6	Энергоснабжение	хорошее	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	_____
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Цуренков А А
_____	_____

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
