

АКТ Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь

2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Стадионная 2
3. Год постройки	1971
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	2633,8
7. Этажность	5
8. Подъезды	4
9. Количество квартир	60
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворительно</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворительно</i>	
4	Цоколь	<i>Хорошо</i>	
5	Отмостка	<i>Хорошо</i>	
6	Козырьки	<i>Хорошо</i>	
7	Ступени	<i>В подъезде разрыты ступени</i>	

	Входные двери	Результат удовлет	
9	Окна	Видна по окнам никуда вышло	
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	Удов. степень	
	Стены внутри	— — —	
	Потолок	— — —	
1	Теплоснабжение	Удов. степень	
2	Холодное водоснабжение	Удов. степень	
3	Горячее водоснабжение	Удов. степень	
4	Канализация	Удов. степень	
5	Вентиляция	Удов. степень	
6	Энергоснабжение	Удов. степень	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Цуренков А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
