

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Станционная д. 10
3. Год постройки	1936
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	450,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	10
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств.	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Неудов. состояние	
2	Фасад здания:	Неуд. состояние	в 1-м этаже стены
3	Балконы		угол квар
4	Цоколь	Удов. состояние	
5	Отмостка	Снижается	уровень
6	Козырьки	Неудов. состояние	
7	Ступени	Нет входов	

8	Входные двери	Дерев. вставки	
9	Окна	Остекленные разбиты и сломаны	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительно	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Изолировать трубы на чердаке	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетвор	
3	Горячее водоснабжение	АД В	
4	Канализация	Удовлетвор	
5	Вентиляция	удовлетв	
6	Энергоснабжение	Удовлет	

Людмила Крикунова

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

директора

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Каширский

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома

