

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Станционная д.8
3. Год постройки	1943
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	130,4
7. Этажность	1
8. Подъезды	обособленные входы-1
9. Количество квартир	3
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворительно.	
2	Фасад здания:	Удовлетворительно	
3	Балконы	—	
4	Цоколь	состояет	
5	Отмостка	штукатурка	
6	Козырьки	частично сильно выветрено	
7	Ступени	Удовлетворительно	
		нет	

	Входные двери		
9	Окна	Удовлетворительно	
10	Входы в подвал	Удовлетворительно	
11	Состояние подъезда:	свободн. входы	
	Стены внутри	—	
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Удовлетворительно	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удовлетворительно	
5	Вентиляция	хорошо	
6	Энергоснабжение	хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	_____
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский С Е
_____	_____

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
