

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Станционная д.9
3. Год постройки	1939
4. Крыша	железо
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	328,4
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	11
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	И удовлетвор	трещины решены.
3	Балконы	Ок	
4	Цоколь	Удов. состояние	
5	Отмостка	Ок	разрешено
6	Козырьки	Удов. состояние	
7	Ступени	нет входов	удов. состояние

8	Входные двери	Дерево удовлетворен	
9	Окна	Дерево ветки	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Удов. удовлетворен	
	Стены внутри	---	
	Потолок	---	
1	Теплоснабжение	Удов. удовлетворительное	
2	Холодное водоснабжение	Удов. удовлетворительное	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удов. удовлетворительное	
5	Вентиляция	Короче	
6	Энергоснабжение	Короче	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Каширский С е

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома