

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Станционный проезд д.15
3. Год постройки	1954
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	846,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Неудовлетворит. трещины над проезд.</i>	
3	Балконы		
4	Цоколь	<i>Неудовлетворит</i>	
5	Отмостка	<i>отсутствует</i>	
6	Козырьки	<i>Нет.</i>	
7	Ступени	<i>в подъезду вход всесооружен.</i>	

8	Входные двери	Дер. удовлетв.	
9	Окна		
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	удов. н.	
	Стены внутри	трещины в тамбуре	треб. решение
	Потолок		
1	Теплоснабжение	удовлетворител.	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворител.	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	удовлетворител.	
5	Вентиляция	удовлетворител.	
6	Энергоснабжение	удовлетворител.	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

каширский

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома