

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Станционный проезд д.8
3. Год постройки	1960
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	628,9
7. Этажность	2
8. Подъезды	обособленные входы - 2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Частично ветштукатурен.</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворительно</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетворительно</i>	
5	Отмостка	<i>Осмелен в усен.</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетворительно</i>	
7	Ступени	<i>ступи. нет вход удовлетвор</i>	

8	Входные двери	I подок. прооргавши и уд.	треб реш.
9	Окна	Дер. вочие	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	треб. междовер.	треб. решен
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение	удовлетворител.	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит.	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	удовлетворител.	
5	Вентиляция	хорошо	
6	Энергоснабжение	хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома