

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Тюменская 6
3. Год постройки	1997
4. Крыша	железо
5. Материал стен	ппанельный
6. Общая площадь	1550,7
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер Буртовская О.А.

Слесарь сантехник Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворителен</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворительно</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетворительно</i>	
5	Отмостка	<i>Разрушается у водосточ с фасада и цоколя</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетворит</i>	<i>разуклонка в торцах</i>
7	Ступени	<i>Удовлетворит</i>	<i>износ дни</i>

	Входные двери	Металл, дерево	
9	Окна	Дерево, удовлетвор	
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительн	
	Стены внутри	— " —	
	Потолок	— " —	
1	Теплоснабжение	Удовлетворит	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит	
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворительн	
4	Канализация	Удовлетворит мвк	
5	Вентиляция	Хорошо	
6	Энергоснабжение	Хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Каширский С Е

С актом ознакомлен:

Председатель совета

многоквартирного дома