

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Турецкая д.2 к.1
3. Год постройки	1998
4. Крыша	железо
5. Материал стен	ж/б блоки
6. Общая площадь	1861,4
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст. мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>удовлетворительно</i>	
3	Балконы	<i>удовлетворительно</i>	
4	Цоколь	<i>удовлетворительно</i>	
5	Отмостка	<i>удовлетворительно</i>	
6	Козырьки	<i>удовлетворительно</i>	
7	Ступени	<i>удовлетворительно</i>	

	Входные двери	И собу и собу. Ремонт	
9	Окна	Удовлетворительное	
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	Вход в подъезд И собу и собу	
	Стены внутри	Удовлетворит.	
	Потолок	Удовлетворит	
1	Теплоснабжение	Удовлетворит.	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит.	
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворит.	
4	Канализация	Удовлетворит.	
5	Вентиляция	Удовлетворит.	
6	Энергоснабжение	Удовлетворит.	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома