

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Заводская д.13
3. Год постройки	1985
4. Крыша	<i>Шифер</i>
5. Материал стен	<i>Кирпичный</i>
6. Общая площадь	
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	<i>18</i>
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Гуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворительное</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворительное</i>	
4	Цоколь	<i>Разрушается.</i>	
5	Отмостка	<i>Частично разруши</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетворительное</i>	
7	Ступени	<i>Удовлетворительное</i>	

	Входные двери	дешевизна, удовлетвор	
9	Окна	Деревян. встхия	
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворит	
	Стены внутри	---	
	Потолок	---	
1	Теплоснабжение	Удовлетворяет	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворяет	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	удовлетворяет людей	
5	Вентиляция	стасовки разрушаются	
6	Энергоснабжение	Удовлетворяет	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома