

АКТ

Общего досенного осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Заводская д.2
3. Год постройки	1975
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	2645,4
7. Этажность	5
8. Подъезды	4
9. Количество квартир	60
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удов. состоянием</i>	
3	Балконы		
4	Цоколь	<i>хорошо</i>	
5	Отмостка	<i>хорошо</i>	
6	Козырьки	<i>хорошо</i>	
7	Ступени	<i>Удов. состоянием</i>	

	Входные двери	Удовлетворительное	
9	Окна	и под удовлетворительное состояние состава	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	хорошее	
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение	хорошее	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительное	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удовлетворительное	
5	Вентиляция	хорошее	
6	Энергоснабжение	хорошее	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома