

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Заводская д.3
3. Год постройки	1975
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	3122,2
7. Этажность	5
8. Подъезды	4
9. Количество квартир	70
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:		
3	Балконы	хорошо настроены и серб. и шп. шп.	
4	Цоколь	хорошо	
5	Отмостка	хорошо	
6	Козырьки	удов. состояние	
7	Ступени	удов. состояние	

	Входные двери	металлич. удовл.	
9	Окна	Дерево удовлетвор	
10	Входы в подвал	Закрывают	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительно	
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение	Удовлетворительно	
2	Холодное водоснабжение	Хорошее	
3	Горячее водоснабжение	Хорошее	
4	Канализация	Удовлетворительно	
5	Вентиляция	Удовлетворительно	
6	Энергоснабжение	Хорошее	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома