

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	ул. Базарный переулок д. 2
3. Год постройки	1981
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	4199,7
7. Этажность	5
8. Подъезды	6
9. Количество квартир	80
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер Дмитриева Е.Б.

Инженер Буртовская О.А.

Слесарь сантехник Борисов

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворитель	Требуется санитарная работа, покраска или лакировка и стекла.
2	Фасад здания:		
3	Балконы	Удовлетворит.	Решение осмотра.
4	Цоколь	Хорошее	Не требует ремонта
5	Отмостка	Хорошее	решение не требует
6	Козырьки	Хорошее	решение не требует
7	Ступени	Хорошее	— " —
8	Входные двери	Решение	Решение
9	Окна	Решение, удовлет.	не
10	Входы в подвал	закрыты	требуется

	Состояние подъезда:	Удовлетворит.	решение
	Стены внутри	"	не
	Потолок	"	нуждается
1	Теплоснабжение	Удовлетворит	совершенно
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит	есть
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворит	работает нормально
4	Канализация	Удовлетворит	решают
5	Вентиляция	Удовлетвор.	не нуждается
6	Энергоснабжение	Удовлетворит	- " -

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома

