

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Чистовича д. 11
3. Год постройки	1988
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	
6. Общая площадь	906,5
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии




118-

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	удовлетворит.	ремонт
2	Фасад здания:	Удовлетворительн.	не требуется
3	Балконы	Удовлетворит.	ремонт
4	Цоколь	Удовлетворит.	не требует
5	Отмостка	Удовлетворит только	ремонт не треб
6	Козырьки	Удовлетвор	почистить швы
7	Ступени	нет. бетонная входная группа	


	Входные двери	Демонстрация	решением
9	Окна	Дерев. удовлетвор	не
10	Входы в подвал	—	требуется
11	Состояние подъезда:	Неудовлетворен	решением
	Стены внутри	—	не
	Потолок	—	требуется
1	Теплоснабжение	Удовлетворен	решением
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворен	не требуется
3	Горячее водоснабжение	поз. панели	
4	Канализация	Удовлетворен	решением
5	Вентиляция	Удовлетворен	все
6	Энергоснабжение	Удовлетворен	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Бурговская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома



16.18