

**АКТ**  
**Общего весеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Чистовича д.3</b>
3. Год постройки	1979
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	745,9
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

81.7




№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Хорошее	ремонт
2	Фасад здания:	Удовлетворительно	не
3	Балконы	Хорошее	требуется
4	Цоколь	Удовлетворительно	ремонт
5	Отмостка	Разрушается	не
6	Козырьки	Удовлетворительно	шампурится
7	Ступени	Нет	

	Входные двери	Удовлетворительное	решений
9	Окна	Удовлетворительное	не требуется
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Вход в подзд.	Необх сделать
	Стены внутри	Удовлетворительное	и покраску
	Потолок		
1	Теплоснабжение	А02В.	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворитель	Необх заменить
3	Горячее водоснабжение	му. колонка	
4	Канализация	Удовлетворитель	Менять трубу вход. в по
5	Вентиляция	— — —	решений
6	Энергоснабжение	Удовлетворит	не требуется

Убрав колонку  
из подзда.

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:  
Председатель совета  
многоквартирного дома

