

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Чистовича д.7
3. Год постройки	1975
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	724,9
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии




№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	50% износ кровли	требуется ремонт
2	Фасад здания:	частично оштукатурен	ремонт не треб
3	Балконы	нет	
4	Цоколь	неудовлетворит	ремонт не
5	Отмостка	частично оштукатурен	планируется
6	Козырьки	неудовлетворит	под уг. необх. ремонт.
7	Ступени	нет асф брус	

8	Входные двери	Маша мичек	решением
9	Окна	Денева мичек удовлет	не требуется
10	Входы в подвал	Нам пол на фундам.	
11	Состояние подъезда:	Удовлетвор	Косметич. Т. и П.
	Стены внутри	—	тако, решено Т. и П.
	Потолок		
1	Теплоснабжение	А0213	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит	кв-15 этаж каркас необходим решения
3	Горячее водоснабжение	из. колонки	
4	Канализация	Неудовлетворит	Необходим
5	Вентиляция	не то качество работ Неудовлетвор	решением
6	Энергоснабжение	Удовлетворит	решением вопроса с финансированием

Дворники в торца не убрали

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома

