

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Чистовича д.9
3. Год постройки	1959
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	849,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии




-43-

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворит.	част. ремонт кв. 6
2	Фасад здания:	наличие штукатурки	ремонта
3	Балконы	удовлетворит	не треб.
4	Цоколь	кирп. кладка внешняя в штукатурке	ремонта
5	Отмостка	отсутствует	
6	Козырьки	удовлетворитель	ремонта
7	Ступени	нет асфальт вход	

	Входные двери	Металлич.	решается
9	Окна	Деревян. ветши	не
10	Входы в подвал	Уши.	требуется
11	Состояние подъезда:	удовлет. вост.	решается
	Стены внутри	удовлетворен	не
	Потолок	удовлетворен	требуется
1	Теплоснабжение	АОТБ	
2	Холодное водоснабжение	удовлет. вост.	решается
3	Горячее водоснабжение	из. колонки	решается
4	Канализация	удовлет. вост.	решается
5	Вентиляция	— " —	не
6	Энергоснабжение	удовлет. вост.	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
