

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

апрель

2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Фестивальная 7
3. Год постройки	1984
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	829,3
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер Дмитриева Е.Б.

Инженер Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>удовлетворит.</i>	<i>Ремонт</i>
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворит</i>	<i>не требуется</i>
3	Балконы	<i>Удовлетворит</i>	<i>ремонт</i>
4	Цоколь	<i>ошпаливается штукатур.</i>	<i>не требуется</i>
5	Отмостка	<i>связи дома с бортом и тротуаром отсутствует, удовлет.</i>	
6	Козырьки	<i>Хорошее</i>	<i>ремонт</i>
7	Ступени	<i>Удовлетвор</i>	<i>не требуется</i>

	Входные двери	Мешалки	Реш. не треб
9	Окна	Дерев. вотки	реш не иееткор из-за отсут-ств-ев
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	Удовлетвор	реш не
	Стены внутри	---	требуется
	Потолок	---	
1	Теплоснабжение	Котел	решается
2	Холодное водоснабжение	Хорошо	не требуется
3	Горячее водоснабжение	из-за поломки	
4	Канализация	Хорошо	решается
5	Вентиляция	Хорошо	не
6	Энергоснабжение	Хорошо	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Цуренков А А	

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома