

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Фрунзе 3
3. Год постройки	1963
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	469,7
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетвори	ремонт не требуется
2	Фасад здания:	Удовлетвори над коф. кирпич	ремонт не требуется
3	Балконы	Или	
4	Цоколь	Удовлетвори.	ремонт не требуется
5	Отмостка	Разрушена.	не планов
6	Козырьки	Удовлет	русская
7	Ступени	выщерб. вход ступ. нет	из за оседл в сред

25,3

8	Входные двери	Дерев. каг. до	необходимо исправить
9	Окна	Дерев.	удовлет решение
10	Входы в подвал	—	не
11	Состояние подъезда:	Неудовлетвор	нуждается
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Удовл.	решение
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит.	не
3	Горячее водоснабжение	из-за поломки	нуждается
4	Канализация	удовлет	решение
5	Вентиляция	удовлет	не требуется
6	Энергоснабжение	неуд. состояние вер I под.	нужд проверить

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	<i>Е.Б.</i>
Инженер	Буртовская О.А.	<i>О.А.</i>
Слесарь сантехник	<i>Бур</i>	

*Разрушена при
рем. тр-да дорога
не убираю
во двор*

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

А.И.