

**АКТ**  
**Общего весеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Гр.Соколова 34а</b>
3. Год постройки	1994
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	1937(
7. Этажность	3
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	24
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер Дмитриева Е.Б.

Инженер Бурговская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Неудовлетв. вор.	треб. рассоса
2	Фасад здания:	высверленные кирпич. кладки	треб. рассоса
3	Балконы	Хорошо.	не треб. рел.
4	Цоколь	Удов.	рассоса
5	Отмостка	Удовлетв. вор.	не треб.
6	Козырьки	Удов.	не треб.
7	Ступени	II по ступ. высверл. I нет	треб. заштукатурить рассос.

	Входные двери	Домкран	Соединение
9	Окна	Дерев. или удовлетвор.	работаемая.
10	Входы в подвал		решены
11	Состояние подъезда:	Удовлетворет.	не нуждается.
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Удовлетворительное	решены
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительное	не
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворительное	нуждается.
4	Канализация	Удовлетворительное	
5	Вентиляция	Удовлетворительное	
6	Энергоснабжение	Удовлетворительное	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	<i>Е.Б.</i>
Инженер	Буртовская О.А.	<i>О.А.</i>
Слесарь сантехник	<i>Б.С.</i>	

С актом ознакомлен:  
Председатель совета  
многоквартирного дома