

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Гр. Соколова д.62
3. Год постройки	1984
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	4760,4
7. Этажность	5
8. Подъезды	6
9. Количество квартир	100
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии




№	Наименование конструкций,	Оценка состояния, описание	Перечень необходимых и ?
1	Крыша.	на 1-м пог. кв. 5 эт - протекает	необходимо закрепить несущие балки
2	Фасад здания:	Удовлетворит. вид	требуется ремонт
3	Балконы	Разрушаются плиты.	нужно в до-бавку работы
4	Цоколь	Удовлетвор.	Необх. красить
5	Отмостка	Хорошо	
6	Козырьки	1-й пог. поврежден козырек	
7	Ступени	Норм. асф. вх.	
8	Входные двери	Деревянные	ремонтные
9	Окна	деревянные	не
10	Входы в подвал	Сквозняки	нужно
		Закрыты	" "

1	Состояние подъезда:		Реш фронт. в под под фронт Лоджии в под разм допедм
	Стены внутри	То жежд. Ту жежд. Ту жежд.	
	Потолок		
1	Теплоснабжение	удовлетворит.	Замечать и замечать покр а тр-д.
2	Холодное водоснабжение	Ту - Ту, газ не есть напора.	
3	Горячее водоснабжение	ту. колонки	решать
4	Канализация	удовлетворит	не
5	Вентиляция	удовлетворит	нредуется
6	Энергоснабжение	удовлетворит	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему

Срочно устранить
работы
Газ. шреду места
перекрасить

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

