

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

апрель

2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Гагарина 8
3. Год постройки	1968
4. Крыша	
5. Материал стен	
6. Общая площадь	2611
7. Этажность	5
8. Подъезды	4
9. Количество квартир	60
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетвора	требуется ремонтировать.
2	Фасад здания:	Удовлетвор	не требуется
3	Балконы	Части козлы портят фасад и балк. и.	необходимо использовать ремонт.
4	Цоколь	Удовл.	
5	Отмостка	Удовл.	
6	Козырьки	Удовлетвор	использовать
7	Ступени	Удовлетв	ремонтировать не
8	Входные двери	Должно	требуется




	кна	Удовлет	решение
10	Входы в подвал		не
11	Состояние подъезда:	Удовлет	нуждается.
	Стены внутри	- " -	
	Потолок	- " -	
1	Теплоснабжение	Удовл	Своевременная работоспособность
2	Холодное водоснабжение	Удов	решение
3	Горячее водоснабжение	- " -	не
4	Канализация	- " -	нуждается.
5	Вентиляция	- " -	
6	Энергоснабжение	- " -	

подъезд. Владелец и персонал
навозка

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Убрать столбы
существует
прорывов
использовать
неочищенную
воду

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

