

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.11
3. Год постройки	1969
4. Крыша	штфер
5. Материал стен	кирпич
6. Общая площадь	456,4
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Рассохнута	рем. не тр.
2	Фасад здания:	Удовлетворит	рем. не треб
3	Балконы	нет	рем. не тре
4	Цоколь	Частично отслоил штукатур	рем. не треб
5	Отмостка	Разрушена	требуется ремонт
6	Козырьки		
7	Ступени	1 из 2х хороша 1 неудовлет	рем. не треб треб. рем.

	Входные двери	Деревянные	необходимо уменьшить.
9	Окна	Дерево уд.	реш не нужно.
10	Входы в подвал		нужно.
11	Состояние подъезда:	Нужно	нужно
	Стены внутри		решить
	Потолок		
1	Теплоснабжение	АОВ	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит.	не нужн. реш
3	Горячее водоснабжение	нуж. заменить	
4	Канализация	удовлетворит.	решить
5	Вентиляция	удовлетворит.	не
6	Энергоснабжение	удовлетворит.	нужно

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Бурговская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома
