

АКТ  
АКТ  
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.3
3. Год постройки	1964
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	464,3
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	удовлетворит.	решений
2	Фасад здания:	Удовлетвор	не
3	Балконы	нет	требуется
4	Цоколь	Неудовлет. откл. штукатур	
5	Отмостка	удовлет отгораживает	решения необходимо
6	Козырьки	Хорошее	решения не требуются

	Ступени	Коридор	ремонт не требуется
8	Входные двери	Дерев " Досками	ремонт
9	Окна	Деревян.	не
10	Входы в подвал	Закрыт	требуется.
11	Состояние подъезда:	удовлет	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	АДТВ	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворительное	ремонт не требуется
3	Горячее водоснабжение	газ. колонки	
4	Канализация	удовлетворит.	ремонт
5	Вентиляция	удовлетворит.	не
6	Энергоснабжение	удовлетворит.	требуется.

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:  
Председатель совета  
многоквартирного дома

нет места..