

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.6
3. Год постройки	1967
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	367,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	8
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворительно ^{сколь шир}	решений не
2	Фасад здания:	Удовлет	требуется
3	Балконы	Им.	
4	Цоколь	не удовлетворителен	треб решения
5	Отмостка	Отсутствует	требуется
6	Козырьки	Удовлетворен	реш. не треб
7	Ступени	Им вход неудоб.	Наобч замостит

	Входные двери	I этаж Досмотров II этаж Неуд.	Треба заметь
9	Окна	Дерево удовлетв.	решает не требуе
10	Входы в подвал	неис.	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворен	треба наличие средств доп. тар
	Стены внутри		необт реше
	Потолок	ешупени дерев. в отличие от	вошцербл
1	Теплоснабжение	ДОВБ.	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетв	
3	Горячее водоснабжение	пож. какашки	
4	Канализация	Удовлетв.	решает
5	Вентиляция	Удовлет.	ее необуе
6	Энергоснабжение	Удовлетворен	решает ее необ

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		Цуренков А А

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

