

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.9
3. Год постройки	1968
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	460,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>удовлетворит.</i>	<i>рассмотрены</i>
2	Фасад здания:	<i>удовлетворит</i>	<i>не</i>
3	Балконы	<i>нет</i>	<i>требуются</i>
4	Цоколь	<i>Разрушается</i>	
5	Отмостка	<i>Частично разрушена.</i>	<i>требуются работы</i>
6	Козырьки	<i>хорошие</i>	<i>рассмотрены</i>
7	Ступени	<i>нет</i>	<i>не требуются</i>

	Входные двери	Дерев. лам. удов.	Необходимо уменьшить
9	Окна	Дерев. удов.	реш. не треб.
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Удовлетворен	реш. не
	Стены внутри		требуются
	Потолок		
1	Теплоснабжение	АДТВ	
2	Холодное водоснабжение	удовлет. varit.	реш. не не треб.
3	Горячее водоснабжение	каз. колонки	
4	Канализация	удовлет. varit.	реш. не
5	Вентиляция	удовлет. varit.	не
6	Энергоснабжение	удовлет. varit.	требуются?

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома
