

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крымская д.5
3. Год постройки	1994
4. Крыша	железо
5. Материал стен	ж\б блоки
6. Общая площадь	1824
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	15
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер Дмитриева Е.Б.

Инженер Буртовская О.А.

Слесарь сантехник Каширский С.Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворит	Ремонт
2	Фасад здания:	Удовлетворит	не требуется
3	Балконы	Удовлетворит	ремонт
4	Цоколь	Удовлетворит	не
5	Отмостка	Удовлет	требуется
6	Козырьки	Удовлетворит	ремонт
7	Ступени	Хорошо	не треб

	Входные двери	Доскообразная покрашенная лист	
9	Окна	Деревянные	дверь
10	Входы в подвал	удовлетворительно	ремонт
11	Состояние подъезда:	Закрыто.	не
	Стены внутри	Удовлетворит	нерекомендуется
	Потолок	" "	рекомендуется
		" "	не требуется
1	Теплоснабжение	Удовлетворит	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит	рекомендуется
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворит	не
4	Канализация	Удовлетворит	нерекомендуется
5	Вентиляция	Удовлетворит	рекомендуется
		Хорошо	не
6	Энергоснабжение	Хорошо	нерекомендуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский С Е	

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

