

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Ленина д.23
3. Год постройки	1956
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	363,7
7. Этажность	2
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	8
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Минер. скелет. свр. под кровлей. Детали штукатур	
2	Фасад здания:	Магровый свр. сзади дома штукатур. внешняя свр.	
3	Балконы	нет.	
4	Цоколь	металлич. свр. разрушается штукатур.	
5	Отмостка	частично отсутствует с торцов.	
6	Козырьки	нет	
7	Ступени	нет бетон. свр.	

8	Входные двери	Деревян. хорошие.	Учитывать двери.
9	Окна	Дерев. ван. чаш	Заменить окон. блочн.
10	Входы в подвал	Неш.	реш.
11	Состояние подъезда:	Хорошее	не
	Стены внутри		требуется
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Удовлетворит	реш. не
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит	требуется
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удовлетворит	Решение
5	Вентиляция	Удовлетворит	не
6	Энергоснабжение	Удовлетворит	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Бурговская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома

