

АКТ Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Московская д.1
3. Год постройки	1959
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	734
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	своев. растрескалась	ремонт не планируется
2	Фасад здания:	отсутствие штукатурки	необходима
3	Балконы	неудовлетв. разв. кладка	так решено воб. о фронтальной работе
4	Цоколь	удовлет.	
5	Отмостка	растреска отсып. асфту. так решено	
6	Козырьки	частично разрушен	не планируется
7	Ступени	1 пог. нет и удовлет.	утилиз. не планируется.
		нет шум. входы во двор, срублены	

