

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П.Курсантов д.23а
3. Год постройки	1997
4. Крыша	
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии




№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	всп. ремонт и доп.	рем. работы
2	Фасад здания:		
3	Балконы		
4	Цоколь	разрушается на углах	шпатель.
5	Отмостка	частично разрушается	текущий.
6	Козырьки	удовлетворен	ремонт
7	Ступени	бетон. в хоу	ремонт не требует

-80

	Входные двери	Деревоит. ^{и др. детали}	реш. не треб
9	Окна	Дерево. ветки	требующие ремонт.
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	Удовлетв. ^{необходим}	решением.
	Стены внутри	оштукатур. ^{штукатур.}	
	Потолок	Потери.	
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит. ^{решением}	не требуется
3	Горячее водоснабжение	лож. колонки	
4	Канализация	Удовлетворит.	решением
5	Вентиляция	Хорошо	не
6	Энергоснабжение	хорошо	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
