

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов 27
3. Год постройки	1968
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	Панельный
6. Общая площадь	814,7
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Дмитриева Е.Б.

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Рассыпается	Вам. ремонт
2	Фасад здания:	Неудовлетворит. швы и прот. требуется	ремонт
3	Балконы	Нет	ремонт
4	Цоколь	Удовлетвор	не требуется
5	Отмостка	Разрушена	из-за отсутствия средств ремонт не возможен
6	Козырьки	1 под мезу и освещен восток	требуется срочный ремонт
7	Ступени	нет	

8	Входные двери	металл. прорези	ремонт не требует
9	Окна	Ветхие дер	Заменить сткл
10	Входы в подвал	в подвале вад	нужно. кофта и блок потробо
11	Состояние подъезда:	Неудовлетворит	нужно
	Стены внутри	— " —	ремонт
	Потолок	— " —	нужно срезв
1	Теплоснабжение	АОВ	
2	Холодное водоснабжение	Кол.	
3	Горячее водоснабжение	— " —	
4	Канализация	Трубы текут	треб. ремонт
5	Вентиляция	Неудовлетвор.	нужно треб. ремонт
6	Энергоснабжение	Удовлетвор.	не треб. рсз

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

кв 4 кв 3



С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

