

# АКТ

## Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов д.29
3. Год постройки	1970
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	650,4
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

### Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии




№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Шифер над II подъездом. Требуется ремонт.	
2	Фасад здания:	Разгерметизация	треб. ремонта
3	Балконы	нет	
4	Цоколь	Удовлетворительно	ремонт
5	Отмостка	Разрушена	не
6	Козырьки	Удовлетвор.	капитальный ремонт
7	Ступени	нет	иза осесть средств средств

	Входные двери	металл. проржавели	треб решения
9	Окна	Дерев. встало	
10	Входы в подвал	Закрыты	нужно лето
11	Состояние подъезда:	ступени вошлорд. Неудовлетв.	Необходим
	Стены внутри	- -	решение
	Потолок	- -	
1	Теплоснабжение	АЧЗ	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит.	
3	Горячее водоснабжение	Темп. напими	
4	Канализация	Неудовлетв.р.	Требуется ремонт
5	Вентиляция	Хорош	решением
6	Энергоснабжение	Удовлетв	не нужно

откачат воду.

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома

