

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П.Курсантов д.32
3. Год постройки	1982
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	1096,1
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии




36.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Неудовлетворит.	требуется ком. решение
2	Фасад здания:	Неудовлетв. и пог. справа П.Э. 2 этаж	восстановление сверху
3	Балконы	используются как в гараж	
4	Цоколь	удовлетворит. не требуется	не треб.
5	Отмостка	Отсутствует	
6	Козырьки	и пог. погнут	требуется решение
7	Ступени	в т.ч. удов.	решение не треб.

8	Входные двери	Металлопласт	решения не требуется
9	Окна	Деревянные бачки	требуется решения
10	Входы в подвал	закрыты	
11	Состояние подъезда:	уборка	решения
	Стены внутри		требуется
	Потолок	Плюс протечки	
1	Теплоснабжение	Удовлетворительно	решения
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно	решения
3	Горячее водоснабжение	— " —	требуется
4	Канализация	Удовлетворительно	решения
5	Вентиляция	Удовлетворительно	решения
6	Энергоснабжение	Удовлетворительно	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома
