

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов д.33
3. Год постройки	1981
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	819
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворительно	треб. ремонт
2	Фасад здания:	Удовлетворительно	треб. ремонт
3	Балконы	Хорошо	треб. ремонт
4	Цоколь	Удовлетворительно	треб. ремонт
5	Отмостка	Хорошо	треб. ремонт
6	Козырьки	Удовлетворительно	треб. ремонт
7	Ступени	Хорошо	треб. ремонт

	Входные двери	Деревянные удовлет	
9	Окна	Деревян. ветки	Требуется.
10	Входы в подвал	Закрыты в подвале сверху	текущий решены
11	Состояние подъезда:	Неудовлетворен	
	Стены внутри	штукатурка штукатур. треб. ре	
	Потолок	Троллинг с крыш	
1	Теплоснабжение	Удовлетворительное	решены
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительное	все
3	Горячее водоснабжение	— " —	требуется
4	Канализация	Удовлетворительная	решены
5	Вентиляция	Удовлетворительная	все
6	Энергоснабжение	Удовлетворительное	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома
