

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

*Во Вяршик
Дем*

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов д.36
3. Год постройки	1972
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	786,6
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Фронт течет и и по</i>	<i>Треб. ремонт</i>
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворительн</i>	<i>ремонт</i>
3	Балконы		<i>не</i>
4	Цоколь	<i>нет ниша в 3 см</i>	<i>нужен</i>
5	Отмостка	<i>Видеть будет.</i>	
6	Козырьки	<i>Хорошо</i>	<i>ремонт</i>
7	Ступени	<i>Нет погр. вхоу</i>	<i>не нужен</i>




8	Входные двери	Дерево	не требует
9	Окна	Пластик	не треб.
10	Входы в подвал	Закрыт	Проверить сток воды в подв.
11	Состояние подъезда:	Неудовлетвор.	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	АОЗБ	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит.	решение
3	Горячее водоснабжение	из-за поломки	не
4	Канализация	Удовлетвор	требуется
5	Вентиляция	Неудовлетвор.	решение
6	Энергоснабжение	Удовлетвор.	не треб.

покрасить газобетон

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

убрать в подвале

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Бурговская О.А.	
Слесарь сантехник		

кв 9 Морковки 

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
