

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов д. 37
3. Год постройки	1983
4. Крыша	рулонное покрытие
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	840,2
7. Этажность	3
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст. мастер

Дмитриева И.Б.

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Борисов И.Д.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Удовлетворительно</i>	
2	Фасад здания:	<i>80% износ мостов №8 и 18.</i>	<i>Требуется капп. раб.</i>
3	Балконы	<i>С мостов частично отсутствуют декоративная</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетворительное</i>	
5	Отмостка	<i>Панельная илмга в землю</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетворительно</i>	<i>Требуется капп., ремонт</i>
7	Ступени	<i>Удовлетворительно</i>	
		<i>асф. вход. удовлетвор</i>	

	Входные двери	Деревоити удовлет	ремонт не
	Окна	Т.п. стеклопакет и п. Т.Э. 1/2.	неребуется
10	Входы в подвал	Закрыт	
11	Состояние подъезда:	Удовлет.	ремонт не
	Стены внутри	— " —	
	Потолок	— " —	требуется
1	Теплоснабжение	Удовлет	
2	Холодное водоснабжение	Необходимо труб и арматура	ремонт замена
3	Горячее водоснабжение	Колодки изг.	
4	Канализация	Удовлетвор	ремонт
5	Вентиляция	Удов.	не
6	Энергоснабжение	Удов.	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		Борисов У.Д.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома

