

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Садовая 11
3. Год постройки	1966
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	894,7
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	22
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	удовлетворит.	Ремонт не нужен
2	Фасад здания:	— " —	не нужен
3	Балконы	Нет.	
4	Цоколь	ослабляется штукатурка	ремонт не
5	Отмостка	Разрушена 80%	исполн ремонт
6	Козырьки	II подъезд, разрушается илеста	из 39
7	Ступени	Нет. Бессовкуп. вход	ослеить. сред

	Входные двери	Металлические	решено не
9	Окна	Деревянные	нуждается
10	Входы в подвал	Кам.	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворитель	решено
	Стены внутри	"	не
	Потолок	"	нуждается
1	Теплоснабжение	Удовлетворительно	решено
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно	не треб
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удовлетворительно	решено
5	Вентиляция	Удовлетворительно	не
6	Энергоснабжение	Удовлетворительно	нуждается

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
