

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Щорса д.1
3. Год постройки	1974
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	726,6
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>удовлетворит.</i>	<i>ремонта нет</i>
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворит.</i>	<i>не требуется</i>
3	Балконы	— " —	
4	Цоколь	<i>Трещин нет</i>	<i>ремонта нет</i>
5	Отмостка	<i>Удовлетворит.</i>	<i>не требуется</i>
6	Козырьки	<i>Хорошие</i>	<i>ремонта нет</i>
7	Ступени	<i>Удовлетворит.</i>	<i>не требуется</i>

8	Входные двери	I д. д. р. е. в II метал	ремонт не требуется
9	Окна	Дерево ветч.	
10	Входы в подвал	закрыты	ремонт не требуется
11	Состояние подъезда:	удовлет. верн.	ремонт не требуется
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Удовлет. верн.	ремонт не требуется
2	Холодное водоснабжение	Удовлет. верн.	ремонт не требуется
3	Горячее водоснабжение	газ. колонки	
4	Канализация	Удовлет. верн.	ремонт не требуется
5	Вентиляция	Удовлет. верн.	ремонт не требуется
6	Энергоснабжение	Удовлет. верн.	ремонт не требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Димитриева И.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Цуренков А.А.	

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома

