

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Щорса 2
3. Год постройки	1974
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	71701
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	6
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Дмитриева Е.Б.

Инженер

Бурговская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворит	ремонт не требуется
2	Фасад здания:	частично оштукатурен	ремонт не треб
3	Балконы	Меш.	
4	Цоколь		
5	Отмостка	Удовлетворит	ремонт не требуется
6	Козырьки	Удовлетвор	ремонт не треб
7	Ступени	чет ботен вхд защита: вода	ремонт не треб


	Входные двери	Деревянные удовлетвор.	решения не требуется
9	Окна	Ваши	необходимо заменить
10	Входы в подвал	Маш.	
11	Состояние подъезда:	не удовлетвор.	т. требуется м.к. р.м.
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	удовлетвор.	решения
2	Холодное водоснабжение	удовлетворили	не требуется
3	Горячее водоснабжение	воз. наемки	
4	Канализация	удовлетворили	решения
5	Вентиляция	удовлетворили	не
6	Энергоснабжение	удовлетворили	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему и долгот. ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

кв 9 

от имени
за удар пред.