

# АКТ

## Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Щорса д. 6
3. Год постройки	1981
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	1294,4
7. Этажность	3
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	27
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер Дмитриева Е.Б.

Инженер Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

### Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворит.	Част. ремонт кв. 9
2	Фасад здания:	Удовлетворит	ремонт
3	Балконы	Удовлетвор	не
4	Цоколь	Удовлетворит	требуется
5	Отмостка	Удовлетворен	ремонт
6	Козырьки	Удовлетворит	не требуется
7	Ступени	Неудовлет в некоторых местах	обновить

	Входные двери	из под. дерева	решений
9	Окна	удовлетвор.	не требует
10	Входы в подвал	закрыто	решений
11	Состояние подъезда:	удовлетворяет	не требует
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	удовлетв	замечать заведомо
2	Холодное водоснабжение	удовлетв	реш. не треб
3	Горячее водоснабжение	из. налив	
4	Канализация	удовлетв	решений не
5	Вентиляция	— " —	требует
6	Энергоснабжение	удовлетворяет	решений не треб

Зам. доску в высоту

Ум. скам. по высоте

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Дмитриева Е.Б.

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Буртовская

кв 20 - Двуречья В.Н

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома