

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Станционная д. 10
3. Год постройки	1936
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	450,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	10
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	удовлетворит.	ремонт не треб
2	Фасад здания:	штукатурка	рем. не и лавир
3	Балконы	Разрушаются балконы и плиты.	ремонт не
4	Цоколь	штукатурка	и лавируется
5	Отмостка	≈ 80% имеют вывет.	требуется ремонт
6	Козырьки	Неудовлетворит	требуется
7	Ступени	нет.	ремонт

	Входные двери	Зависит от казны	Необходимо
9	Окна	Менее всего удовлетворительно	необходимо
10	Входы в подвал	Деревянные ветхие	треб. решение
11	Состояние подъезда:	Неудовлетворительно	треб. решение
	Стены внутри	— " —	
	Потолок	— " —	
1	Теплоснабжение	удовлетворит.	решения
2	Холодное водоснабжение	удовлетворен	не требуется
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	удовлетворительная	решения
5	Вентиляция	удовлетворительная	не
6	Энергоснабжение	удовлетворительная	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский	

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома