

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

середина 2019 г.

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<i>Смородиновская ул. 8.</i>
3. Материал стен	<i>Кирпичный</i>
4. Год постройки	<i>1943.</i>
5. Этажность	<i>1.</i>
6. Наличие подвала	<i>нет.</i>
7. Подъезды	<i>обособл. входы.</i>

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Хорошее</i>	<i>не требуется</i>
	Фасад здания:	<i>Хорошее</i>	<i>не</i>
2	Стыки панелей		<i>требуется</i>
3	Балконы	<i>Нет.</i>	<i>1</i>
4	Цоколь	<i>Удовлетворит</i>	<i>решение</i>
5	Отмостка	<i>Удовлетворит</i>	<i>не</i>
6	Козырьки	<i>Хорошее.</i>	<i>требуется</i>
7	Ступени		
8	Входные двери	<i>Хорошее</i>	<i>реш не треб</i>
9	Окна	<i>Вешние деревянные</i>	<i>Треб ремонт</i>
10	Входы в подвал	<i>—</i>	<i>2019</i>
	Состояние подъезда:	<i>Удовлетворительное</i>	<i>реш не</i>
11	Стены внутри	<i>— " —</i>	<i>требуется</i>
12	Потолок	<i>— " —</i>	<i>требуется</i>

1	Теплоснабжение	Удовлетворит	решением
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит.	не треб
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удовлетворит.	решением
5	Вентиляция	хорошее	не
6	Энергоснабжение	хорошее	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования, а также решение о величине дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту

Подписи:

Мастер

Буртовская О.А.

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома