

АКТ Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Станционный проезд д.15
3. Год постройки	1954
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	846,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	
9. Количество квартир	21
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	удовлетворит.	решения не
2	Фасад здания:	интенсивноветрается штукатур. III решения по фасаду	требуется
3	Балконы	нет.	
4	Цоколь	разрушается.	решения не планируется
5	Отмостка	частично отсутствуют	требуется
6	Козырьки	нет.	решения
7	Ступени	ступ. нет вход выщерблен II нед.	требуется решения

	Входные двери	Деревянные удовлетворит	решения
9	Окна	Деревянные	не требуется
10	Входы в подвал	—	
11	Состояние подъезда:	неудовлетворит.	Требуется
	Стены внутри	неудовлетвор	решением
	Потолок	— " —	
1	Теплоснабжение	удовлетворит	решение
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит	не треб.
3	Горячее водоснабжение	газ. колонки	
4	Канализация	удовлетворит	решением
5	Вентиляция	удовлетворит	не
6	Энергоснабжение	удовлетворит	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский	

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
