

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Станционный проезд д.8
3. Год постройки	1960
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	628,9
7. Этажность	2
8. Подъезды	обособленные входы
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>удовлетворит</i>	<i>ремонт</i>
2	Фасад здания:	<i>кашпильно вышгород кирпичи, песок.</i>	<i>ее</i>
3	Балконы	<i>удовлетворит.</i>	<i>требуется</i>
4	Цоколь	<i>удовлетворит.</i>	<i>ремонт</i>
5	Отмостка	<i>отмостка будет разрушена</i>	<i>ее</i>
6	Козырьки	<i>удовлетворит.</i>	<i>планируется</i>
7	Ступени	<i>нет.</i>	<i>ее</i>

	Входные двери	Металлические	рассмотреть
9	Окна	Деревян. удовлетв	не
10	Входы в подвал	—	и снаружи
11	Состояние подъезда:	Удовлетворит	рассмотреть
	Стены внутри	— " —	не
	Потолок	— " —	требуется
1	Теплоснабжение	удовлетворительно	рассмотреть
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно	не требует
3	Горячее водоснабжение	газ. колонки	
4	Канализация	Удовлетворительно	рассмотреть
5	Вентиляция	Удовлетворительно	не
6	Энергоснабжение	Удовлетворительно	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Бурговская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский	

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
